

LA PARTE INFERIORE DELLA FORCELLA TENDE A SPORCARSİ RAPIDAMENTE A CAUSA DELLA POLVERE DI LAVORAZIONE PRESENTE SULLE SPINE. TENERE PULITA CON GLI APPOSITI ATTREZZI

